

油圧モーター		整備報告書				識別番号 YN-003		棚卸資産No 11				
査定凡例 ◎:極めて良好 ○:軽微な損傷あり △:損傷箇所あり ×:手直し不能 ※:正常であるが寿命を考慮し、又は関連部品取替えに伴う新替 一:点検せず ●:カラーチェック K:寸法計測 ☆:その他は「特記事項」に記入 ▲:加工修正 V:スリーブ圧入 セ:セラミック S:SUSメテコ			注文主		工場在庫							
			返却主		工場在庫							
			発送先		なし							
			返却日		年 月 日		開放整備日		2025年6月6日~16日			
			発送日		年 月 日							
			型式		ヤナセ・RM65V							
			機番		整備前							
					整備後							
			用途細目				開放立会日		有		無	
			返却理由									
付属品												
返却理由									担当 上野			
査定及び取替部品			納期		年 月 日		単位: 1/100mm					
No	点検箇所	査定	数量	内容	No	点検箇所	査定	数量	内容			
101	ケーシング	○	1		424	キー	○	1				
102	バルブケーシング	○	1		425	ネジコミュニティオン	○	-				
103	フロントカバー	○	1		426	シールワッシャー	○	-				
104	リヤカバー	○	1		435	PLMプラグ	○	-				
105	シリンダーカバー	○	5		452	ピストンリング	○	1				
109	スパーサ	○	1		453	ピストンリング	○	1				
201	クランクジク	カム面	○	1	454	ピストンリング	○	3				
		シール部	○	1	455	プラグ	○	2				
202	ピストン	○	5		456	プラグ	○	2				
203	コンロッド	○	5									
204	オサエリング	○	5		305	シム	○	-				
205	ガイドリング	○	2		410	O-リング(FC用)	○	1				
206	コンロッドシボリ	○	-		411	O-リング(VC用)	※	1				
208	ドラム	○	1		413	O-リング(RC用)	※	1				
209	偏心用ピストン	○	1		414	O-リング(SC用)	※	5				
210	偏心用ピストン	○	1		415	O-リング(VCポート用)	※	10				
211	スペースリング	○	1									
212	スプリング	○	-			ABポート用フランジ	○	-				
301	バルブ	○	1			同上O-リング、ボルト	○	-				
303	クロスカップリング	○	1			スプロケット、ピニオンギヤ	○	-				
305	シム	○	1			軸端用ニードルベア	○	-				
401	テーパローラーベア	○	1			軸端用サークリップ	○	-				
402	テーパローラーベア	○	1			軸端用オイルシール	○	-				
404	ピストンリング	○	10			舌付座金	○	-				
405	ピストンリング	○	6									
408	ロッキングリング	○	5									
417	オイルシール	※	1									
418	六角穴付ボルト	△	5									
419	六角穴付ボルト	◎	15									
420	六角穴付ボルト	△	50									
422	六角穴付ボルト	△	5									
特記事項			右回転高速:25.44秒/5回転		AB							
入			右回転低速:54.60秒/5回転		Dr XY							
出			左回転高速:26.13秒/5回転		★							
軸から見て			左回転低速:53.17秒/5回転		Dr							
右回転			ドレン量:200cc/30秒		Dr							
					軸から見て							